

Emploi prévu

Mipa P 97 est un mastic garnissant et de finition qui adhère aux tôles d'acier, tôles zinguées, à l'aluminium, aux surfaces étamées, aux PRV et au bois. Le séchage court, la bonne aptitude au ponçage ainsi que l'application en couche épaisse sans pores sont autres caractéristiques de ce produit de qualité.


Rendement : --

Instructions d'emploi



Couleur

beige



Rapport de mélange

Durcisseur

Mipa Härter P

en poids (laque : durcisseur)

100 : 2

en volume (laque : durcisseur)

--



Durcisseur

pour le laquage complet

--

pour le laquage partiel

--



Vie en pot

3 - 4 min avec le durcisseur Mipa Härter P à 20 °C



Diluant

--



Viscosité de pistolage

Pistolet à gravité

--

Airmix/Airless

--



Mode d'application

Mode d'application

--

Durcisseur

--

Pression
(bar)

--

Buse (mm)


--

nombre de
passes

--

Diluant

--



Temps d'évaporation

--

Épaisseur de film sec

--



Temps de séchage

Température
objet

20 °C

60 °C

hors
poussière

--

--

sec au
toucher

--

--

prêt au
montage

--

--

ponçable

20 min

5 min

recouvrable

--

--

Note

Stockage: –

Législation COV: Valeur limite de l'UE pour ce produit de la catégorie B/b: 250 g/l.
Ce produit contient au max. 6 g/l de COV.

Conditions de mise en œuvre: à partir de +10 °C et jusqu'à 80 % d'humidité de l'air. Assurer une ventilation suffisante. Les mastics de polyester ne durcissent plus à une température inférieure à +10°C.

Instructions d'emploi: Le support doit être propre, sec et sans graisse. Poncer légèrement les surfaces. Enlever les couches non durcies de peinture et de primaire. Ne pas appliquer sur les produits thermoplastiques ou acides (Reaktionsprimer). Mélanger bien le mastic avec le durcisseur. Ne pas utiliser plus de 3% de Härter P ! Le sous-dosage ou bien le surdosage du durcisseur peuvent causer la formation de taches dans la couche de finition. Nettoyer et dégraisser toute la surface à peindre avec Mipa Silikonentferner avant chaque opération. Dérouiller jusqu'au métal nu et poncer à sec avec un papier abrasif P 80/ 150. Après le séchage, poncer à sec avec un papier abrasif P 150 / 240. Avant l'application de l'apprêt, il faut poncer toute la surface avec un papier abrasif P 240 / 360 jusqu'à ce que la surface ait un aspect mat. Avant le masticage de surfaces métalliques non-ferreuses (p.ex. aluminium, surfaces galvanisées) il est recommandé d'appliquer une couche de Mipa EP-Primer-Surfacer pour assurer une adhérence optimale. Ne pas recouvrir avant avoir isolé la surface avec les apprêts Mipa 1K ou 2K. Pour améliorer la protection contre la corrosion, p. ex. en cas de restauration d'automobiles de collection il est nécessaire d'appliquer une première couche de Mipa EP-Primer-Surfacer (voir la fiche technique de Mipa EP-Primer-Surfacer). Poncer le mastic uniquement à sec.